NO estampa. ácidos + dispersas



grabador ha de grabar bien las plantillas
· muy caros
· a cargo del cliente



CUARTO DE COLORES

se mezclan los colores en la pasta (base blanca + tinte fijante del color) → RAM, máquina de tintes = un acolado +, ya no tendrían que ir al tinte (y ponerse "a la olla")

MANTENIMIENTO

máquinas calderas

moldes

con permiso del cliente, o hundidos se rentabilizan

LAVADERO

controlar q no falte color, q se mezcle y echarlo



→ cada vez q se echa color + lavar el molde
— picando + o - dele + oscuro o —

CARRO AUTOMÁTICO → CARRO GALÍ

MESA CON CINTA QUE AVANZA → TUBO DOBLEGADO

J.8 colores de golpe - - - - - -)



→ enrollado



va + tallas, se hacen pilas + tallas (se empieza + la + grande. A medida q va + pequeña. se tapan moldes con aislante)





motivos peq. con poco color = + barato
tener oscuros = + caros

· posibilidad molde de clientes
· diseñadores sus propios moldes y hacían muestras para vender
· ver acabados (y no hacer + colas)
· empiles y precio + plazo de entrega +
· clientes: calín
· Lo gente + grande la ropa tiene poco de color. Por la negra hay q ultimar telas
· TARADAS → se descuentan de la fa.